

東北地方太平洋沖地震におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様の日でも早い復興をお祈り申し上げます。今後も、皆様の安全で安心な生活のお手伝いが少しでもできるよう努力して参ります。

前号に引き続き、この地震での訪問確認状況、建物管理者様のコメント等お知らせいたします。

建物名	仙台市役所本庁舎	震度6弱	点検状況、建物管理者のコメント等
住所	宮城県仙台市青葉区		特に大きな問題はない。市職員の方より、トグル制震を使って良かったという言葉頂いた。 4階では、机の上に重ねておいた書類が滑り落ちた程度。7階では書棚が多少倒れたようだ。設備関係は少し損傷を受けた。 隣接の宮城県庁(S59年竣工)は、場所によっては足の踏み場もないほど内部備品が散乱している。 強度型で耐震改修済みの近所の民間ビルも建物内部は同様にひどいようだ。 震災後すぐに、8階講堂を避難場所として使用している。 トグル制震を使って良かった、感謝している。
構造規模	SRC造 8階		
延床面積	18,000㎡		
基数	182基		



1階ロビー 市民の方が避難している(23年3月13日撮影)

建物名	南相馬市役所本庁	震度5強	点検状況、建物管理者のコメント等
住所	福島県南相馬市		海岸から5.5kmで津波の被害なし。揺れは大きかったが、建物は問題なし。 書棚から書籍の落下なし。市役所として防災拠点の使命を果たすことができた。 トグル制震を使って良かった、感謝している。
構造規模	RC造 4階		
延床面積	4,409㎡		
基数	40基		



南相馬外観 クラックなし(23年3月24日撮影)



庁舎内部 書籍落下せず(23年3月24日撮影)

建物名	T庁舎	震度5弱	点検状況、建物管理者のコメント等
住所	秋田県秋田市	異常なし。 机、備品の転倒なし。耐震改修していなければ倒壊していたかもしれない。トグル制振で改修して良かった。 耐震改修を早く行ってよかった。	
構造規模	RC造 5階		
延床面積	6,721㎡		
基数	82基		



T庁舎外観 クラックなし(23年3月14日撮影)



窓台のテレビ 落下せず(23年3月14日撮影)

建物名	秋田県庁本庁舎	震度4	点検状況、建物管理者のコメント等
住所	秋田県秋田市	異常なし。 営繕課からの要請で、当該地震波形を活用した報告書を提出。	
構造規模	RC造 6階		
延床面積	18,724㎡		
基数	126基		



秋田県庁外観 クラックなし(23年3月14日撮影)



内部 机、備品の散乱なし(23年3月14日撮影)

建物名	稲川町立稲川中学校	震度4	点検状況、建物管理者のコメント等
住所	秋田県雄勝郡稲川町	異常なし。机、備品の転倒なし。	
構造規模	S造 3階		
延床面積	4,937㎡		
基数	22基		



稲川中外観 クラックなし(23年3月14日撮影)



教室内部 備品の散乱なし(23年3月14日撮影)