

トピックス

■オフィスビルを災害に強くする動きが活発化（日経産業新聞より）

東日本大震災を受けて企業の安全志向が高まっており、大手の不動産開発会社様では、発生の可能性がある首都圏直下型地震に備え、安全確保や事業継続に対するテナント企業の需要にこたえるため、オフィスビルの災害対策を拡充しています。

*大手不動産開発会社様の災害対策例

- ・耐震性能（震度7級）や電源対策（都市ガス、重油双方を燃料とする非常用発電機）を拡充
- ・制震装置を採用。
- ・帰宅困難者用のホールを併設。非常食や水を3日分備蓄

*テナント企業がビルを新たに借りる理由（2011年森ビル様調査結果より）

	2010年調査	2011年調査
耐震性の優れたビルに移りたい	15%	35% 
防災体制、バックアップ体制の高いビルに移りたい	10%	19% 

トグル®実績の紹介（Flos 蒲田耐震改修事例）

◇導入の経緯


この建物は、新耐震基準で建てられたテナントビルです。東日本大震災では、震度5弱と推測されます。地震の揺れ防止対策としてトグル制震構法が採用されました。

東日本大震災の揺れによる影響

- ・地震の揺れにより、建物と敷地内に隣接した立体駐車場がぶつかり外壁が破損した。
- ・地震前には、10階全てにテナント様が入居されていましたが、地震後、5階分のテナント様が退去されてしまった。
- ・あるテナント様の執務室内では、耐火金庫が、地震の揺れにより大きく動き内壁が破損していました。

ビルオーナー	株式会社エフ・ビー・エム
竣工	H4年
構造・階数	S造 地上10階 PH1階
延べ床面積	2,325.21m ²
トグル基数	12基（500kNタイプ）
設計・施工	東京美装興業㈱

平成23年度			
4月	7月	10月	1月
設計			全工期
			トグル取付け



◇工事の概要

- ・主に空きフロアを優先しトグル制震装置を設置しました。
- ・テナント様入居済みの室内へのトグル制震装置設置は、土日夜間工事を中心に実施しました。
- ・祝日しか工事ができないテナント様フロアは、祝日にアンカースチール施工を集中しておこないました。

◇工事写真



トグル腕吊り上げ



トグル腕吊り込み



トグル枠の分割吊り込み



◇竣工写真



左・中央：7階執務室内